

Опасно подреждане може да доведе до сериозни наранявания – не се намирайте под опасен комин!

Много злополуки възникват, когато материалите трябва да се вземат от купчини. По-специално, когато Това се прави на ръка. Грижи трябва да се вземат, когато материалът е подреден, Първоначално Този може да помогне за предотвратяване на инциденти.

Безопасни стекове - Спасяване на наранявания

- При боравене с материали Носете защитно облекло, т. е. твърда шапка, ръкавици и стоманени ботуши.
- Само стека материал в разрешените зони, никога близо до врати, пътища за достъп или по пожарни маршрути.
- Стека на ниво повърхност и осигуряване на опаковане.
- Никога не правете купчини повече от 3 пъти минималната базова ширина.
- Материали, подредени по машина може да се наложи да бъдат отстранени на ръка, помислете за това в метода на поставяне.
- Машините могат да вдигат по-големи натоварвания и на по-високо ниво.
- Стека близо до доза свеждане до минимум на размера на необходимите носещи.
- Когато се борави с материали на ръка, проверете теглото, ако се съмнявате.
- Не се опитвайте да повдигнете повече, отколкото се чувствате способни.
- Ако материалът се спуска от машината, пазете ръцете си от товар и/или знак.

Палетизирани материали.

- Уверете се, че основата на стека е ниво. Само стека две палети високо.
- Ако ленти са повредени или материали са изместени в палети, не стека други материали отгоре.
- Оставете Достатъчно пространство между палети за безопасно отстраняване.
- Оставете Достатъчно пространство между палети, за да се позволи безопасен достъп и излизане на пешеходци и никога не блокирайте противопожарните маршрути.

Материал на листа

- Стек, където е възможно. Ако ъглите са остри-Защитете (Например. армировка, стоманени листове Др.)
- Ако се подрежда вертикално, използвайте подходящи стелажи, за да предотвратите колапс – материалите, подредени вертикално срещу стените, могат да се свиват, докато се отстраняват или могат да претоварват стени и др.
- Не Съхранявайте в изправено положение, когато панелите могат да бъдат засегнати от вятър.
- Комин или магазин, закрепен в проектирани стелажи. Не се облягай на части от сградата или на временни конструкции.

Дървен материал

- Стелажите са най-добре за малки оразмерени греди – спестява място.
- Греди и по-големи греди трябва да бъдат поставени на носители и кръстосано опаковане трябва да

- се използва за ниво на стека.
- Опитайте се да запазите различни дължини в отделни купчини.

**SAFETY AS
STANDARD**

Тръбопроводи и тръби

- Когато тръбите са с малък диаметър, Съхранявайте спретнато в багажник.
- Когато по-голям диаметър-сигурно Чос в основата и при последващо напречно Носители.
- Не се натрупват в пирамидите. Пирамида стекове могат бързо да се разпространят и "Подвижен тръба
Щети пръстите.

Тухли/блокове/палетизирани материали

- Погрижете се да осигурите ниво на база и да ограничите височината на стека – много от тях са отстраняват на ръка.
- Ако ленти са повредени или материали са изместени в опаковката не стека други материал отгоре.
- Оставете Достатъчно пространство между различни материали за безопасно отстраняване.

Въпроси:

Ако видите палет с повредени ивици, какво не трябва да правите?

Как трябва да се съхраняват тръби с голям диаметър?

Как можете да намалите размера на работа?